



Differential BMC Mini und Cooper



Nur sehr wenige Handgriffe erfordert diese Innovation einer richtigen Lagerung, und es ist für die Zukunft Spänebildung ausgeschlossen. [Fertigung-Videos](#)

Wie auch schon bei der Flanschdeckellagerung ist der Zulieferer informiert, aber wirkliche Bereitschaft zur Abhilfe nicht erkennbar. Es gibt keine Probleme damit.



Oldi Service Verhoeven -

Peter Verhoeven Auf dem Pickert 40 47228 Duisburg

Innovationen

Service Oldtimertechnik

[Produktkatalog](#)

e-Mail info@pverhoeven.de

+49 2065/83220 mobil +4 9 1722018650



www.pverhoeven.de